

АКТ
Проверки состояния технической укреплённости и оснащённости
техническими средствами охраны объекта

«4» 04 2015 года

г. Дубна М. О.

В соответствии: обеспечения общественного порядка и безопасности, недопущения совершения террористических и экстремистских акций, других преступлений во время проведения ряда крупных общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий, посвященных 70-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

(распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)

Комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Начальник ТЦО-1 майор полиции Роцин Д. Ю.

Члены комиссии: Начальник ОУУП и ТДН майор полиции Терасимов И.В., заместитель начальника ОУУП и ТДН - начальник ОДН майор полиции Налимов Ю.Д., инспектор ОМАР ст. лейтенант полиции Крупенин С.Ю.

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии): _____

(руководителя объекта, лица его заменяющего и т.д.)

Провели проверку состояния технической укреплённости и оснащённости ТСО объекта: МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 13 «Тюпелек»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

-адрес, телефон Московская область, г. Дубна, ул. Центральная, дом 1а,
т.л. 5-39-47, 219-61-05

руководитель _____

2. Описание технической укреплённости объекта:

-укреплённость стен, перекрытий пола и потолка, входных и запасных дверей, оконных проемов (наличие распашных внутренних металлических решеток)
Объект представляет собой 2-этажное кирпичное отдельно стоящее здание. Имеется 1-основной и 2-запасных выхода. Двери выполнены из металла, оборудованы запорными устройствами. Внешнее ограждение выполнено из металлической сетки, оборудовано двумя воротами и одной калиткой. Освещение - в наличии. Основной вход оборудован «домофоном». Охрана - «сторож» в ночное время, выходные дни - круглосуточно.

3. Наличие и состояние на объекте:

- охранной сигнализации объекта (тип, количество, указать, куда осуществляется вывод сигналов) нет

- кнопки экстренного вызова милиции, наличие радиобрелоков с датчиками падения (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов) КТС на посту сторожа с выводом на ПЦО ОВО

- технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек» (тип, количество, места установки) нет

- систем видеонаблюдения отсутствует

Недостатки в обеспечении технической укрепленности объекта: отсутствие распаянных металлических решеток

Недостатки в оснащенности объекта техническими средствами охраны: прочный металлодетектор, видеонаблюдение

Выводы комиссии:

1. Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
2. Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической \ укрепленности объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией) -

Установить:

1. Радиоканальную КТС с датчиком падения.
2. Систему видеонаблюдения с записью на удаленный сервер
3. Прочный металлодетектор.

Срок: до 08.05.2015г.

Председатель комиссии: [подпись] / Д.Ю. Рошин /

Члены комиссии: [подпись] / У.В. Терасинов /

[подпись] / Ю.Д. Наминов /

[подпись] / С.Ю. Крупенин /

Разъяснена необходимость установки технических средств, формирующих сигнал «Тревога» независимо от действия персонала в том числе «Химловушек», способствующих профилактике имущественных преступлений. Проведена беседа в ходе которой разъяснен порядок нарушения общественного порядка совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при выявлении лиц, замышляющих совершение. Дежурная часть ОВД по г.о. Дубна – 02, 4-71-19. ПЦО по г.о. Дубна – 212-68-50.

Ознакомлен копию акта получил:

Соталов И.В. зам.руководит. Соф. 4.04.2015г.

(ф.и.о., должность, дата, печать)

